

MODALITA D'APPLICAZIONE :

Preparazione del fondo :Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni. Lasciare asciugare almeno 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER 100 AST ben diluito, intervallate tra una mano e l'altra minimo 5-4 ore.

APPLICAZIONE :

Ci sono 3 effetti proposti per ASTRUM :

EFFETTO STUCCO :

Stendere uno strato di ASTRUM con frattazzo inox facendo piccoli movimenti con la tecnica del "metti e toglì" per ottenere il EFFETTO STUCCO.

Lasciare asciugare per 6 ore. Eseguire la lucidatura e raschiando con una frattazzo e diffondere uno o due strati di CERASTRUM (Scelta di coloré) Intervallate tra una mano e l'altra, 2 ore.

EFFETTO VENATO :

Stendere uno strato di ASTRUM con spatola inox eseguendo un movimento verticale, per ottenere il EFFETTO VENATO. Lasciare asciugare per 6 ore. Eseguire la lucidatura e raschiando con frattazzo e diffondere uno o due o tre strati di CERASTRUM (Scelta di coloré) Intervallate tra una mano e l'altra, 2 ore.

EFFETTO ASTRATTO :

Stendere uno strato di ASTRUM con un particolare strumento di forma ovale specifico al EFFETTO ASTRATTO con movimenti circolari. Lasciare asciugare per 6 ore. Eseguire la lucidatura e raschiando con una spatola e diffondere uno o due strati di CERASTRUM (Scelta di coloré) Intervallate tra una mano e l'altra, 2 ore.

CONFEZIONI E COLORI :

PRIMER AST 100 : imballaggi di 1 - 3 Lt

ASTRUM : imballaggi di 5 - 15 Kg

CERASTRUM : imballaggi di 0,5 - 1 - 3 Lt

RESA :

PRIMER AST 1 : 1 Lt → 10 m²

ASTRUM : 1 Kg → 3 m²/ 5 Kg → 3 m²

CERASTRUM : 1 Lt → 25 m²

ASTRUM
COLLECTION